



Implenia

SICHTBETON- KOSMETIK

**UNSERE
LEISTUNGEN**



UNSERE LEISTUNGEN


Inhouse Sichtbetonkosmetik

Dank unserer Spezialisten sind wir in der Lage, auch die anspruchsvollsten Projekte erfolgreich zu realisieren.


Hohe Qualität, Termintreue und Projektoptimierung gehören zu unseren Stärken.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche!
Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Anruf.

IMPLENIA SCHWEIZ AG
DIVISION BUILDINGS
BAUMEISTER
T +41 58 474 07 17
KUNDENABTEILUNG
@IMPLENIA.COM




Falsche Aussparung




Betonverfärbungen

Falsche Aussparung
retuschiert und
Verfärbungen natürlich
angepiglicht



NACHHER

Verfärbungen natürlich
angepiglicht



NACHHER




unerwünschte Fuge
der Schaltable



unerwünschte
Bindestelle

Verfärbungen natürlich
angeglichen und
unerwünschte Fuge der
Schaltable retuschiert




NACHHER


Bindstellen versteckt und
Verfärbungen natürlich
angeglichen



NACHHER



Brettstruktur
überdeckt




Unschöne
Verfärbungen




„Gut“ gemeinte Kosmetik
revidiert und Brettstruk-
tur wieder hergestellt




Unschöne Verfärbungen
entfernt/angeglichen






Unschöne Verfärbungen





Unschöne Verfärbungen entfernt/angeglichen und Bindstellen an Betonfarbe angepasst




unerwünschte Fuge vom Schalungsschoner

Schalungsschoner retuschiert





Unschöne Verfärbungen




Unschöne Verfärbungen

Unschöne Verfärbungen entfernt/angeglichen




Unschöne Verfärbungen entfernt/angeglichen






Unschöne
Rostflecken



Rostflecken entfernt und
unschöne Verfärbungen
entfernt/angeglichen



NACHHER

**SPRECHEN SIE MIT
UNS ÜBER IHRE
WÜNSCHE**
WIR BERATEN SIE
GERNE UND FREUEN
UNS AUF IHREN
ANRUF

IMPLENIA SCHWEIZ AG
DIVISION BUILDINGS
BAUMEISTER
T +41 58 474 07 17
KUNDENABTEILUNG
@IMPLENIA.COM